

٨. تغيير عجلات الأبواب وأحذية مجاري الأبواب عدد ٢٢
٩. قفولة ميكانيكية داخلية أبواب للمصعدين عدد ٤ بحاجة لتغيير
١٠. كافة درفات الأبواب بحاجة لتنظيف ودهان من الداخل والخارج أو تبديل الدرفات (تبدال الدرفات مع فتحة زجاجية)
١١. السبك بحاجة لتنظيف ودهان.
١٢. مستوى المحطات داخل بئر المصاعد بحاجة لتعليم.
١٣. علبة الرفرزيون بحاجة لتغيير.
١٤. S.O.S. عدد ٢ في الغرفة بحاجة لتغيير.
١٥. يجب إزالة البضائع والكراتين الموجودة قرب المحلات التجارية.
١٦. يجب إزالة أبواب الحديد عن أبواب المصاعد في طابقين.
١٧. الكبائن من الداخل بحاجة لإعادة تأهيل.
١٨. قفولة الأبواب مثلث في كافة الطوابق لا تفتح بحاجة لتصليح أو تغيير عدد.
١٩. حشوات الأحذية للسكك عدد ٨ بحاجة لتغيير.
٢٠. تغيير كافة الكبسات الخارجية عدد
٢١. الحفر بحاجة لتنظيف.
٢٢. تغيير الشاشات في كافة المحطات عدد ١٢.
٢٣. تصليح انارة الغرفة وانارة الطوارئ
٢٤. تركيب اباريز عدد ٢ في حفرة بئر المصاعد.
٢٥. تركيب واقي (غطاء لمجس السرعة) للمصعدين.
٢٦. تركي واقيات صاج للوزنات عدد ٢.
٢٧. تغيير درابزين على ظهر الكبائن عدد ٢
٢٨. علبة حمراء عند باب غرفة المحرك
٢٩. لابمات على ظهر الكبائن عدد ٢
٣٠. تركيب شبك بين المصعدين في اسفل البئر.
٣١. طراشة بئر المصاعد بالشيد الأبيض.
٣٢. المحركات من نوع سيكور بحاجة لتنظيف وعمار وزيت من نوع سينتيك خاص.
٣٣. عيون سحرية عدد ٢
٣٤. انتركوم عدد ٢.